



PHOTOS SITUATION INSTALLATIONS DE JORAT OCTOBRE 2018


Tableau électrique local technique



Embrasure porte local matériel



Moisissures tiroirs frigo buvette





PHOTOS SITUATION INSTALLATIONS DE JORAT OCTOBRE 2018

Façade Est (parties blanches crépis décollé)



Pieds de façade Ouest



Porte Nord vestiaire 4



Intérieur vestiaire 4



Ancien vestiaire arbitre (fenêtre cassée)



Porte douches vestiaire 4





PHOTOS SITUATION INSTALLATIONS DE JORAT OCTOBRE 2018

Plafond vestiaire 1



porte vestiaire 1




Parois intérieure vestiaire 1





PHOTOS SITUATION INSTALLATIONS DE JORAT OCTOBRE 2018

Frigos buvette



Arrosage terrain

